



stabilne. Trwałe zabezpieczenie szczelbi w drabinkach. Plac ma znamiona użytkowania – nie zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom zabawy. Plac zabaw zgodny z normą PN-EN 1176: 2009. Zalecenia po kontrolne przekazane zleceniodawcy przeglądu kontrolnego. Potrzeba ciągłego monitorowania stanu placu zabaw.

Orzeczenie techniczne ważne do: 07.12.2021 r.

Niniejsze orzeczenie ważne jest tylko w oryginale

Uwaga: Powyższa ocena stanu technicznego w czasie badania nie dotyczy wad ukrytych, za które nie odpowiadam.

MICHAŁ KRAKOWSKI

mgr inż. budownictwa i inżynierii
upr. bud. nr. A/D-NB-5346/70/81

Europejskie Centrum Bezpieczeństwa
Sportu i Rekreacji
Andrzej Buszek

ul. Kajetana Stefanowicza 13, 31-234 Kraków
NIP: 8722326063 • REGON: 122647678
tel. 502 702 134 • www.bezpieczneplace.pl

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Urządzeń
Rekreacyjnych i Placów Zabaw

mgr inż. Andrzej Buszek