

ŚWIADECTWO BADANIA WĘŻA HYDRANTOWEGO

Nazwa i adres obiektu: <p style="text-align: center;">Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie. 06-100 Pułtusk</p>		Lokalizacja hydrantu: Hydrant nr 1 korytarz parter poziom 0 Producent, typ i data produkcji węża: BEZALIN Data kontroli: 26.08.2020 Data następnego badania: sierpień 2025			
Ogłędziny zewnętrzne	Wynik		Próba ciśnieniowa przy ciś. 1,2 MPa	Wynik	
	pozytywny	negatywny		pozytywny	negatywny
Stan taśmy węża	✓		<i>Szczelność węża</i>	✓	
Stan wykładziny	✓				
Stan łączników	✓				
Stan uszczelek	✓				
Stan taśmowania	✓				
Opis uszkodzeń: brak			Opis uszkodzeń: brak		
Na podstawie wykonanych oględzin zewnętrznych i próbie ciśnieniowej stwierdzam, że badany wąż hydrantowy odpowiada wymaganiom określonym w „PN-EN 671-3” i „Procedurze okresowego sprawdzania węży tłocznych do hydrantów”, wobec czego nie podlega konieczności wymiany”.					

Pomiaru dokonano przy użyciu manometru kontrolnego KFM NR 05/624 zakres wskazań 0 ÷ 1,6 MPa

Data 26.08.2020

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
„POŻ-BIS” s.c.
 Robert Pawlak, Cezary Kołodziejski
 06-200 Maków Maz., ul. Przasnyska 77 A
 tel./fax 29 71 70 619
 NIP 757 12 68 001; REGON 550085163